RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00

RACK HDD Icy Box SATA 2.5"/3.5", 1x USB 3.2 Gen 1, SATA III, UASP, viteza: 6Gbit/s, plastic, alb, "IB-AC705-6G" (timbru verde 0.8 lei)
Importator: Royal Computers, Bucuresti
Str. Culcer Ioan 32, tel: 021.410.21.00